

ARTIKEL : PT 0001

PRODUCT : PRO-Paint Vlekkencoating

Omschrijving

Sneldrogend isoleermiddel, speciaal bedoeld voor het eenvoudig behandelen van plaatselijke, doorslaande vlekken in de ondergrond als vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, vet, nicotine, teer en lijmresten. Droogt wit op en is schrobvast. Voor binnen en buiten.

Toepassingen

Systeemplafonds	Beton
Stucwerk	Hout
Gipswanden	Behang
Cement	Als onderlaag van muurverven en/ of PRO-Paint Spackspray

Productkenmerken

Zeer sterk isolerend	Sneldrogend
Hoge dekkraft	Uitstekende hechting
Schrobvast	Uitermate geschikt als onderlaag muurverven
Niet vergelend	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 500 ML
Basis	: Acrylaat
Kleur	: Wit (mat)
VOS-gehalte	: Circa 68 m/m %
Vaste stof-gehalte	: Circa 32 m/m %
Geur	: Karakteristiek
Verbruik	: 1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	: bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
	Kleefvrij na 5 tot 10 minuten
	Overspuitbaar na 20 minuten
	(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag/ Houdbaarheid	: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	: Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Sproeikop nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/ lagen aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).